

Type :	Visite mensuelle	Référence :	2018-VM-juillet-0011
Date de réalisation :	27/07/2018	Etat de fonctionnement :	En fonctionnement
Client :		Emplacement :	BATIMENT
N° OT :	974724126	Légende :	<span style="color: green;">■</span> Correct <span style="color: yellow;">■</span> Attention <span style="color: red;">■</span> Danger

Contrôle : Réservoir d'huile

Niveau d'huile						Température					
Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur
Niveau d'huile	127	mm	97	13/06/2018	105	Température	45	°C	45	13/06/2018	37

Contrôle : Filtre

Témoin de colmatage					Témoin de colmatage				
Libellé	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur		Libellé	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	
Témoin de colmatage	Bon	13/06/2018	Moyen		Témoin de colmatage1	Bon	13/06/2018	Moyen	

Contrôle : Pompe

Pression						Etat du manomètre				
Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	Libellé	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	
Pression de service	345	bars	121	13/06/2018	123	Etat du manomètre	Correct	13/06/2018	Correct	

  

Pression						Etat du manomètre				
Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	Libellé	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	
Pression de gavage	25	bars	20	13/06/2018	123	Pression de gavage	Correct	13/06/2018	Correct	

  

Température					
Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur
Température corps de pompe	40	°C	46	13/06/2018	40

Contrôle : Echangeur

Température						Température					
Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur
Température entrée eau	20	°C	29	13/06/2018	26	Température sortie eau	25	°C	31	13/06/2018	26

  

Température						Température					
Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur	Libellé	Valeur de service	Unité	Valeur du relevé	Dernier relevé	Dernière valeur
Température entrée huile	36	°C	44	13/06/2018	26	Température sortie huile	33	°C	41	13/06/2018	26

Etat général

Anomalies		
Type d'équipement	Anomalie(s) constatée(s)	Observations

Commentaire de la visite :
Préconisations :



Rien à signaler

Technicien

27/07/2018

